12 GABARITO


70
63,3
ABERTURA P/ PASSAGEM
DOS CABOS DA MÁQUINA


OPÇÕES DE UTILIZAÇÃO
COM SUPORTE - POSIÇÃO VERTICAL
SEM SUPORTE - POSIÇÃO VERTICAL
SEM SUPORTE - POSIÇÃO HORIZONTAL
COM SUPORTE - POSIÇÃO HORIZONTAL
* As fixações do equipamento com e sem suporte inclinado apresentam a mesma furação